

# Fachstelle

## Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als  
Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt,  
dass die Firma

**Franz Gysi AG**  
**Bachstrasse 34**  
**CH-5034 Suhr**

am Standort

**Franz Gysi AG**  
**Bachstrasse 34**  
**CH-5034 Suhr**

Richtstrasse 15  
CH-8304 Wallisellen

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im  
Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung:  
**18.09.2012**

Fachstellen Nr.  
**KIS.SV. 1305470**

Wallisellen, 20.09.2012

Leiter Kesselinspektorat

Sachverständiger

  
N. Karathanasis

  
Heinz Rohrer